# Lernzettel

Zustandsgrößen, Einflussgrößen und Verformungen in statisch bestimmten Stabtragwerken

Universität: Technische Universität Berlin

Kurs/Modul: Baustatik I

Erstellungsdatum: September 6, 2025



Zielorientierte Lerninhalte, kostenlos! Entdecke zugeschnittene Materialien für deine Kurse:

https://study. All We Can Learn. com

Baustatik I

#### Lernzettel: Baustatik I

## (1) Zustandsgrößen

In statisch bestimmten Stabtragwerken beschreiben folgende Größen den aktuellen Tragfall:

$$F_i$$
 (Stabkraft in Stab  $i$ )

 $R_x$ ,  $R_y$  (Knotenreaktionen an Lagern)

 $\Delta L_i$  (Verformung des Stabs i entlang seiner Achse)

 $u_j, v_j$  (Verschiebungen des Knotens j in x- bzw. y-Richtung)

$$\varepsilon_i = \frac{\Delta L_i}{L_i}$$
 (Dehnung des Stabs *i*)

 $\sigma_i = E_i \, \varepsilon_i \quad (Normalspannung in Stab i)$ 

# (1.1) Gleichgewichtsbedingungen

An jedem Knoten gilt das statische Gleichgewicht in der Ebene:

$$\sum F_x^{(knoten)} = 0, \quad \sum F_y^{(knoten)} = 0.$$

# (1.2) Zusammenhang zwischen Stabkraft, Geometrie und Verschiebung

Ein Stab i vergrößert oder verkürzt sich axial nach der Beziehung

$$\Delta L_i = \frac{F_i L_i}{A_i E_i},$$

wobei  $L_i$  die ursprüngliche Länge,  $A_i$  der Querschnitt und  $E_i$  das Elastizitätsmodul sind.

## (1.3) Verformungen an Knoten durch Stabverformungen

Die Verschiebung eines Knotens j kann aus den axialsymmetrischen Verformungen der benachbarten Stäbe berechnet werden:

$$u_j = \sum_{i \in \mathcal{N}(j)} \Delta L_i \cos \theta_i, \qquad v_j = \sum_{i \in \mathcal{N}(j)} \Delta L_i \sin \theta_i,$$

wobei  $\theta_i$  der Winkel des Stabs i zur x-Achse ist und  $\mathcal{N}(j)$  die Menge der Stäbe ist, die Knoten j berühren.

#### (1.4) Beispielhafte Formeln

Axiallast eines Stabs:

 $F_i$  (unterschieden nach Zug/ Druck)

Dehnung eines Stabs:

$$\varepsilon_i = \frac{F_i}{A_i E_i} \quad \Rightarrow \quad \Delta L_i = \varepsilon_i L_i$$

#### (2) Einflussgrößen

Die wichtigsten Einflussgrößen bei statisch bestimmten Stabtragwerken sind:

- Geometrie des Tragwerks (Längen, Winkel, Abstände)
- Materialeigenschaften (Elastizitätsmodul  $E_i$ , Dichte)
- $\bullet$  Querschnittsfläche  $A_i$  der Stäbe
- Rand- und Lagerbedingungen (Fixierung, Freiheitsgrade)
- Belastungsfälle (P, Q, Momente; ggf. Temperaturlasten)
- Temperaturänderungen, Bauwerksschrumpfung/Expansion

#### (3) Verformungen in statisch bestimmten Stabtragwerken

In vielen Fällen verhalten sich Stäbe linear-elastisch und verformen sich axial.

$$\Delta L_i = \frac{F_i L_i}{A_i E_i}$$

Displacementen an Knoten errechnen sich aus den Summenthalten der Bemessungsverformungen:

$$u_j = \sum_{i \in \mathcal{N}(j)} \frac{F_i L_i}{A_i E_i} \cos \theta_i, \qquad v_j = \sum_{i \in \mathcal{N}(j)} \frac{F_i L_i}{A_i E_i} \sin \theta_i.$$

## (3.1) Methoden zur Bestimmung der Größen

Zu den zentralen Prinzipien gehören:

- Aufbauprinzip: Zerlegen des Tragwerks in Stäbe und Knoten und Anwendung der Gleichgewichte.
- Schnittprinzip: Bestimmung von Schnittgrößen durch Teilung des Systems.
- Arbeitsprinzipien der Mechanik: Prinzip der virtuellen Weggrößen und des virtuellen Kraftgrößens.

## (3.2) Prinzip der virtuellen Weggrößen (VWP)

Für eine kleine virtuelle Verschiebung  $\delta \mathbf{u}$  gilt die (vereinfachte) Gleichung der virtuellen Arbeit:

$$\delta W_{\rm ext} = \delta W_{\rm int}$$

wobei

$$\delta W_{\mathrm{ext}} = \sum_{j} P_{j} \, \delta x_{j} \quad \mathrm{und} \quad \delta W_{\mathrm{int}} = \sum_{i} F_{i} \, \delta L_{i}^{*},$$

- hierbei sind  $P_j$  äußere Lasten,  $\delta x_j$  virtuelle Verschiebungen der Knoten,  $F_i$  Stäbe-Kräfte und  $\delta L_i^*$  die virtuellen Längenänderungen der Stäbe infolge der virtuellen Knotenverschiebungen.

## (4) Beobachtung und Bewertung

- In statisch bestimmten Stabtragwerken existiert eine eindeutige Lösung von Stabkräften und Knotenverformungen aufgrund der notwendigen Gleichgewichte.
- Verformungen sind in der Praxis oft klein im Vergleich zu Abständen; Linearität und Superposition gelten im Rahmen der Elastizität.

- Ergebnisse sollten kritisch interpretiert werden (z. B. Plastizität, Lagerung, Temperatur, Ermüdung).

## Zusammenfassung

- Zustandsgrößen umfassen Stabkräfte, Reaktionen, Dehnungen und Verschiebungen.
- Einflussgrößen umfassen Geometrie, Material, Lagerung, Lastfälle und Temperatur.
- Verformungen in statisch bestimmten Stabtragwerken lassen sich axial als  $\Delta L_i = \frac{F_i L_i}{A_i E_i}$  beschreiben; Knotenverschiebungen ergeben sich durch Projektion dieser Verformungen.
- Methoden wie Aufbau-, Schnitt- und Arbeitsprinzipien (virtuelle Weggrößen) unterstützen die Berechnung und Interpretation.